

5/2-пневмораспределитель, Серия ST

► С пружинным возвратом ► Qn= 280 I/min ► Трубное присоединение ► подвод сжатого воздуха: G 1/8



Конструкция Золотниковый клапан с нулевым перекрытием

Принцип уплотнения прецизионное уплотнение, гильза и стальной

Рабочая среда Сжатый Макс. величина частиц 5 μ m

Содержание масла в сжатом воздухе 5 mg/m³ - 25 mg/m³

Принцип переключения 5/2-пневмораспределитель, с пружинным возвратом

Крепежный винт М4 с внутренним шестигранником

Момент затяжки крепежного винта 2,5 Nm

Материалы:


Корпус Нержавеющая сталь, закаленная

Технические примечания

■ Указание: Продукт должно эксплуатировать только со сжатым воздухом с содержанием масла.

	Нажимнойэ- лемент	Присоединениесжатого воздуха			Qn	Материал: Нажимной элемент	Bec	Рис.	Номер мате- риала
		Вход	Выход	Сброс сж.воз духа					
					[l/min]		[kg]		
⊙ T 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Шар	G 1/8	G 1/8	G 1/8	280	Нержавеющая сталь	0,23	Fig. 1	0820403014
4 2 7 5 1 3	путем запира- ния сопла	G 1/8	G 1/8	G 1/8	280	Латунь	0,21	Fig. 2	0820403015
₹ 1 2 1 1 3 1 W	Через сопло в трубопроводе	G 1/8	G 1/8	G 1/8	280	Латунь	0,21	Fig. 3	0820403018
4 2 N	Упругий стер- жень	G 1/8	G 1/8	G 1/8	280	-	0,23	Fig. 5	0820403023
Номинальный расход Qn при 6 бар и Δp = 1 бар									

Диаграмма, Fig. 1



F = Усилие нажима на конце упругого стержня

РВ = Рабочее давление

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные данные см. «корзину покупок».


Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2016-07-19, © AVENTICS S.à r.l., оставляем за собой право на внесение изменений

Пневмораспределители ► с механическим управлением

5/2-пневмораспределитель, Серия ST

► С пружинным возвратом ► Qn= 280 l/min ► Трубное присоединение ► подвод сжатого воздуха: G 1/8


Габариты, Fig. 1



1) Ход 2) Допуск хода


Крепление посредством 2 сквозных отверстий в корпусе

Диаграмма, Fig. 2




F = Усилие нажима на конце упругого стержня PB = Рабочее давление

Габариты, Fig. 2



1) Не подходит в качестве крепежной резьбы Крепление посредством 2 сквозных отверстий в корпусе

Диаграмма, Fig. 3




F = Усилие нажима на конце упругого стержня PB = Рабочее давление



5/2-пневмораспределитель, Серия ST


► С пружинным возвратом ► Qn= 280 I/min ► Трубное присоединение ► подвод сжатого воздуха: G 1/8

Габариты, Fig. 3




Крепление посредством 2 сквозных отверстий в корпусе

Диаграмма, Fig. 4



F = Усилие нажима на конце упругого стержня PB = Рабочее давление

Габариты, Fig. 4



Крепление посредством 2 сквозных отверстий в корпусе